



Temat: **Bielino. Liszyno, Borowiczki Pieńki - kanalizacja deszczowa**

Data badań: 14 stycznia 2010 r.

### LOKALIZACJA SONDEWANIA:

### SONDOWANIE nr 11



### OBJAŚNIENIA:

● **11** - położenie i numer punktu badawczego

### Wykres stanu gruntów niespoistych:

poziomo - stopień zagęszczenia  $I_D$   
pionowo - głębokość w m ppt.

