


Temat: **Bielino. Liszyno, Borowiczki Pieńki - kanalizacja deszczowa**

Data badań: 13 stycznia 2010 r.

LOKALIZACJA SONDEWANIA:




OBJAŚNIENIA:

● **14** - położenie i numer punktu badawczego

Wykres stanu gruntów niespoistych:

poziomo - stopień zagęszczenia I_D
pionowo - głębokość w m ppt.



SONDOWANIE nr 14

m ppt.

