


Temat: **Bielino. Liszyno, Borowiczki Pieńki - kanalizacja deszczowa**


Data badań: 14 sierpnia 2012 r.

LOKALIZACJA SONDEWANIA:



SONDOWANIE nr 19

m ppt.



OBJAŚNIENIA:

● **19** - położenie i numer punktu badawczego

Wykres stanu gruntów niespoistych:

poziomo - stopień zagęszczenia I_D
pionowo - głębokość w m ppt.

