

## PROTOKÓŁ

z kontroli oznakowania i utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu położonych na drogach gminnych położonych na terenie gminy Słupno.

Kontrolę, w dniu 24 maja 2011 roku przeprowadzili:

1. Anna Wróbel – inspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku,
2. Teresy Majewskiej – inspektora ds. dróg i komunikacji w Urzędzie Gminy Słupno.

## USTALENIA

Na terenie gminy Słupno jest 105 km dróg gminnych, w tym 64,5 km dróg o nawierzchni twardej. Skontrolowano drogi o nawierzchni twardej, na których umieszcza się znaki drogowe, zgodnie z szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.

W trakcie kontroli, na drogach o niżej wymienionych numerach stwierdzono, co następuje:

1. 291630W (Słupno ul. Handłowa) – bez uwag,
2. 291640W (Słupno ul. Modrzewiowa) – przed skrzyżowaniem z ul. Dębową znak D-1 – nie spełnia warunków technicznych,
3. 291627W (Słupno ul. Dębową) – bez uwag,
4. 291621W (Słupno ul. Akacyjowa) – bez uwag,
5. 291625W (Słupno ul. Brzozowa) – bez uwag,
6. 291636W (Słupno ul. Lipowa) – bez uwag,
7. 291643W (Słupno ul. Piaski) – bez uwag,
8. 291631W (Słupno ul. Jabłoni) – bez uwag,
9. 291209W (Cekanowo ul. Królewska):

- przestawić istniejący znak D-15 (ustawiony na skrzyżowaniu z ul. Lazurową),
  - brak trzech znaków D-15,
  - znak A-3 zasłonięty przez odrosty drzew,
- 10.291604W (Cekanowo ul. Lazurowa) – opracować projekt organizacji ruchu,
- 11.291645W (Słupno ul. Sosnowa) – opracować projekt organizacji ruchu,
- 12.291609W (Cekanowo ul. Piaskowa) – opracować projekt organizacji ruchu,
- 13.291612W (Cekanowo ul. Ludowa) – opracować projekt organizacji ruchu,
- 14.291613W (Cekanowo ul. Leśna) – opracować projekt organizacji ruchu ,
- 15.291606W (Cekanowo ul. Spacerowa) – opracować projekt organizacji ruchu,
- 16.291607W (Cekanowo ul. Cicha) – opracować projekt organizacji ruchu,
- 17.291651W (Słupno ul. Wrzosowa) – bez uwag,
- 18.291213W (Słupno ul. Kasztanowa) – bez uwag,
- 19.291209W:
- brak trzech znaków D-15,
  - znaki D-42 i D-43 - umocowany zbyt nisko,
  - znaki E-17a i E-18a „Szeligi” – umocowane zbyt nisko,
  - znak A-23 – zniszczony,
  - brak znaku A-22,
- 20.291239W:
- trzy znaki B-33 (50) – nie spełniają warunków technicznych,
  - dwa znaki B-33 (30) – nie spełniają warunków technicznych,
  - usunąć zbędny znak B-33 (30),
  - znak A-7 - umocowany zbyt nisko,
  - trzy znaki D-15 – nie spełniają warunków technicznych,

- brak trzech znaków D-15,
- 21.291211W:
- znak D-15 – nie spełnia warunków technicznych,
  - brak dwóch znaków D-15,
- 22.291226W :
- brak znaku E-18a „Ramutowo”,
- 23.291208W :
- umocowana pod znakiem A-7 tabliczka T-1 „150m” – zniszczona,
- 24.291207W – bez uwag,
- 25.291237W – znak A-7 umocowany zbyt nisko i nie spełnia warunków technicznych,
- 26.291230W – poprzedzający A-7 z T-1 umocowany zbyt nisko,
- 27.291206W – bez uwag,
- 28.291205W:
- brak znaku D-15,
  - znak D-15 – nie spełnia warunków technicznych,
- 29.291204W:
- brak dwóch znaków D-15,
  - znak D-15 – nie spełnia warunków technicznych,
  - przekreślony znak B-33 (30),
- 30.291202W – projekt organizacji ruchu w realizacji,
- 31.291203W – projekt organizacji ruchu w realizacji,
- 32.291214W:
- A-3 (w lesie) zabrudzony,
  - brak E-18a „Liszyno”,
  - brak znaku D-15,
  - znak D-15 nie spełnia warunków technicznych,
- 33.291215W – bez uwag,
- 34.291212W – brak znaku D-15,

35.291221W – znaki E-17a i E-18a – umocowane zbyt nisko,

36.291222W :

– brak znaku D-15,

- znak U-8 – zasłonięty przez odrosty traw,

37.291231W (Słupno ul. Kościelna) – bez uwag,

38. Bielino – Rydzyno (była powiatowa):

- zbędny znak A-11 usunąć,

- znaki B-33(40), D-15 i U-3 – nie spełniają warunków technicznych,

- brak znaku D-15,

39.291232W – bez uwag,

40. Wykowo – Bielino – Borowiczki Pieńki (była powiatowa):

- znaki A-4, E-4 „Liszyno 3” i „Wykowo2”, D-15, E-17a „Bielino” – nie spełniają warunków technicznych,

- usunąć znaki B-18 (8t)

41.291201W – na końcu odcinka bitumicznego brak znaku A-30 z T-1 „zmiana nawierzchni”,

42.2912027W – D-4a – nie spełnia warunków technicznych.

Zaleca się opracowanie brakujących projektów organizacji ruchu i przedłożenie ich do zatwierdzenia Staroście Płockiemu. Dotyczy to dróg zaliczonych, na podstawie ustawy o drogach publicznych, do kategorii dróg gminnych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpis kontrolujących:

1. .....

2. .....