


Temat: **Bielino. Liszyno, Borowiczki Pleńki - kanalizacja deszczowa**

Data badań: 13 stycznia 2010 r.

LOKALIZACJA SONDEWANIA:

SONDOWANIE nr 14

m ppt.



OBJAŚNIENIA:

● **14** - położenie i numer punktu badawczego

Wykres stanu gruntów niespolitych:

poziome - stopień zagęszczenia I_D
pionowo - głębokość w m ppt.

